



ALGUNOS PROYECTOS REALIZADOS CON LOS ADITIVOS HUMICORP



Humicorp
Nanopolímeros S.L



CONTROL DE POLVO EN ACOPIO DE POLVO FINO

Aplicación de **Corpi Direct Plus®** para evitar la aparición y levantamiento de polvo de magnesita en la empresa Magnesitas Navarras.

Localización: Navarra (España)

Fecha: Noviembre 2011





ESTABILIZACIÓN DE ACCESOS A VERTEDERO PRIVADO

Eliminación de polvo y barro en accesos a vertedero privado con **Corpi Direct Plus®**.

Localización: Asturias (España)

Fecha: Abril 2012





ESTABILIZACIÓN DE ACCESOS A CANTERA PRIVADA

Estabilización con losa de 20 cm de accesos de zahorra a cantera privada con **Corpi Seal®** y **Corpi Direct®**

Localización: Gerona (España)

Fecha: Junio 2012





ESTABILIZACIÓN DE FINCA PRIVADA

Estabilización con losa de 15 cm de finca privada en entrada e interiores con el fin de eliminar el polvo y el barro de las distintas épocas del año con **Corpi Seal®** y **Corpi Direct®**

Localización: Alicante (España)

Fecha: Septiembre 2012





ESTABILIZACIÓN DE ZONA PROTEGIDA

Estabilización con losa de 10 cm con **Corpi Seal®** y **Corpi Direct®** de zona protegida, con el objetivo de controlar el polvo y mantener el entorno visual natural.

Localización: Las Palmas de Gran Canaria (España)

Fecha: Noviembre 2012





ESTABILIZACIÓN DE ACCESOS A FINCA PRIVADA

Estabilización con **Corpi Seal®** y **Corpi Direct®** y losa de 20 cm para paso continuo de camiones a la entrada y salida de finca, tanto sin carga como con carga.

Localización: Huesca (España)

Fecha: Noviembre 2012






ESTABILIZACIÓN CALLES MUNICIPIO DE CHÍA

Estabilización mediante la aplicación de **Corpi Seal®** y **Corpi Direct®** de una calle que sufría los habituales problemas de polvo y barro.

Localización: Chía (Colombia)

Fecha: Enero 2013





ESTABILIZACIÓN CAMPO DE GOLF CORONADO

Estabilización de base mediante la aplicación del estabilizador **Corpi Seal®** en losa de 20 cm en el Campo de Golf del Coronado.

Localización: Playa Coronado (Panamá)

Fecha: Febrero 2013






ESTABILIZACIÓN PASO PEATONAL CALDES D'ESTRAC

Estabilización de paseo peatonal con **Corpi Seal®** y **Corpi Direct®** con una losa de 15 cm con el objetivo mantener el entorno visual natural.

Localización: Barcelona (España)

Fecha: Junio 2013





ESTABILIZACIÓN FINCA PRIVADA SINEU

Estabilización en finca Privada Rústica en la Isla de Palma de Mallorca con estabilizador y el sellante **Corpi Seal®** y **Corpi Direct®** en losa de 20 cm respectivamente.

Localización: Palma de Mallorca (España)

Fecha: Enero 2014





ESTABILIZACIÓN DE PLAYA EN MAGDALENA DEL MAR

Estabilización con losa de 20 cm de arena de playa con **Corpi Seal**® y **Corpi Direct**® en la Playa Magdalena del Mar .

Localización: Lima (Perú)

Fecha: Mayo 2014





ESTABILIZACIÓN CAMINO REPÚBLICA DOMINICANA

Estabilización con losa de 20 cm con los aditivos **Corpi Seal**® y **Corpi Direct**® en el km 14 de camino en Río Limpio.

Localización: Pedro Santana (República Dominicana)

Fecha: Junio 2014





ESTABILIZACIÓN ENTRADA DE CAMIONES DE GRAN TONELAJE

Estabilización con losa de 25 cm con los aditivos **Corpi Seal**® y **Corpi Direct**® en camino de entrada de camiones de gran tonelaje.

Localización: República de Perú.

Fecha: Junio 2014





ESTABILIZACIÓN CAMINO EN YAGUACHI

Estabilización con losa de 20 cm con los aditivos **Corpi Seal**® y **Corpi Direct**® en camino de tránsito en Yaguachi, provincia Guayas.

Localización: Yaguachi (Ecuador)

Fecha: Agosto 2014





ESTABILIZACIÓN PARKING DE SANTA BÁRBARA

Estabilización con losa de 20 cm con los aditivos **Corpi Seal**® y **Corpi Direct**® en la Línea de la Concepción con excelentes resultados certificados.

Localización: Cádiz (España)

Fecha: Febrero 2015





ESTABILIZACIÓN FINCA PLATANERA

Estabilización de entrada en finca platanera para vehículos de recogida de la fruta con los aditivos **Corpi Seal**® y **Corpi Direct**®.

Localización: Las Palmas de Gran Canaria (España)

Fecha: Febrero 2015





ESTABILIZACIÓN CARRIL-BICI ALTAFULLA

Estabilización con losa de 15 cm con los aditivos **Corpi Seal**® y **Corpi Direct**® en carril-bici en Altafulla.

Localización: Tarragona (España)

Fecha: Mayo 2015





ESTABILIZACIÓN PARQUE NATURAL COLLSEROLA

Estabilización de camino en el Parque Natural de Collserola, Papiol. El principal objetivo es eliminar el polvo y el barro con los aditivos **Corpi Seal**® y **Corpi Direct**®.

Localización: Barcelona (España)

Fecha: Octubre 2015





MEJORAMIENTO CURVAS CIRCUITO BMX VALDEJALÓN

Mejoramiento de curvas peraltadas sin adición de cemento, exclusivamente con el aditivo **Corpi Direct Plus®**.

Localización: Zaragoza (España)

Fecha: Marzo 2016





CONTROL DE POLVO COMUNIDAD DE REGANTES

Control de polvo en caminos de acceso y conexión en Comunidad de Regantes con el aditivo **Corpi Dust®**.

Localización: Sevilla (España)

Fecha: Abril 2016





ESTABILIZACIÓN JARDINES DE LA CARIDAD

Estabilización con albero y riego con polímero hidrófugo **Corpi Direct Plus®**.

Localización: Sevilla (España)

Fecha: Julio 2016






ESTABILIZACIÓN JARDÍN DE LAS DELICIAS

Estabilización con albero y riego con polímero hidrófugo **Corpi Direct Plus®**.

Localización: Sevilla (España)

Fecha: Agosto 2016





TEST DE CONTROL DE POLVO Y EROSIÓN CIRCUITO MONTMELÓ

Test de control de polvo y erosión con el aditivo **Corpi Dust Plus®** con excelentes resultados certificados.

Localización: Barcelona (España)

Fecha: Agosto 2016





CONTROL DE POLVO EN CAMPA DE AUTOBUSES

Control de polvo en campa de casi 200 autobuses con el aditivo **Corpi Dust Plus®**.

Localización: Badalona (España)

Fecha: Agosto 2016





ESTABILIZACIÓN DE CAMINO COLINDANTE A CANAL DE RIEGO

Estabilización de 10-15 cm con reciclado de asfalto y adición de Corpi Seal® y Corpi Direct Plus®.

Localización: Cáceres (España).

Fecha: Noviembre 2016.





ACONDICIONAMIENTO CANAL CABARRÚS, PATRIMONIO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Estabilización de 10 cm sin aportación de terreno con Corpi Seal® y Corpi Direct Plus®, adición de un 1% de cal.

Localización: Torrelaguna, Madrid (España).

Fecha: Diciembre 2016.





ACONDICIONAMIENTO DE CAMINO EN EL VALLÉS ORIENTAL

Estabilización de 10-15 cm de camino vecinal sin aportación de terreno con Corpi Seal® y Corpi Direct Plus®.

Localización: Vallés Oriental, Barcelona (España).

Fecha: Marzo 2017.





ESTABILIZACIÓN DE CAMINOS EN COMPLEJO PARA LOS JUEGOS DEL MEDITERRÁNEO 2018

Estabilización con Corpi Seal® y Corpi Direct Plus® de 8 cm con sauló.

Localización: Tarragona (España).

Fecha: Abril-Mayo 2017.





ACONDICIONAMIENTO DEL JARDÍN DEL CASTILLO DE VILASECA

Estabilización con Corpi Seal® y Corpi Direct Plus® de 8 cm con sauló.

Localización: Vilaseca, Tarragona (España).

Fecha: Mayo 2017.





ESTABILIZACIÓN APARCAMIENTO LA CALONGE

Estabilización con Corpi Seal® y Corpi Direct Plus® de 15 cm con sauló.

Localización: Sant Antoni de la Calonge,
Gerona (España).

Fecha: Junio 2017.






ESTABILIZACIÓN ACCESO A ZONA TURÍSTICA

Estabilización con Corpi Seal® y Corpi Direct Plus® de 20 cm con suelo existente.

Localización: Huesca(España).

Fecha: Julio 2017.






ESTABILIZACIÓN ACCESO A ESTACIÓN DE AGUAS RESIDUALES

Estabilización con Corpi Seal® y Corpi Direct Plus® de 20 cm con zahorra.

Localización: Getafe, Madrid(España).

Fecha: Agosto 2017.





PAVIMENTO TERRIZO JARDINES BANCO DE ESPAÑA

Estabilización con Corpi Seal® y Corpi Direct Plus® de 8 cm con zahorra.

Localización: Tarragona (España).

Fecha: Enero 2018





PAVIMENTO TERRIZO ZONA AJARDINADA PARQUE LÉRIDA

Estabilización con Corpi Seal® y Corpi Direct Plus® de 6 cm con sauló.

Localización: Lérida (España).

Fecha: Marzo 2018





Para más información:

C/ Arnau d'Oms 38-40 Planta 3ª

08016 Barcelona

Telf: 0034 93 173 05 62

Departamento Técnico: 0034 637 74 60 26

info@humicorp.com

www.humicorp.com



Humicorp

Nanopolímeros S.L